(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.14.05.2025

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №10: «Детские площадки и изделия из фанеры, OSB» НЕПРОЗРАЧНОЕ (УКРЫВНОЕ) покрытие с краской КОДА Пейнтс

Под распыление:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р120	Зернистость абразива влияет на впитываемость
2.	Нанесение белого грунта	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 100-125 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Праймер 03	Рекомендуется для улучшения адгезии и стабилизации ворса под шлифовку
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	Для улучшения адгезии к следующему слою
5.	Нанесение первого слоя краски	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная)	Колеровка по каталогам Color Fashions, New Elements, RAL и NCS
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 2 часов
7.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	При необходимости
8.	Нанесение финишного слоя краски	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная)	Колеровка по каталогам Color Fashions, New Elements, RAL и NCS
9.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- *Рекомендуется использовать белый грунт КОДА Праймер 03, специально разработанный под совместимость с серией КОДА Пейнтс;*
- *Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки краски не менее 250 мкм (~250 г/м²);*
- *С целью уменьшения впитываемости элементов изделия, торцы необходимо обработать краской КОДА Силер;*
- *Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей.*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №10:
«Детские площадки и изделия из фанеры, OSB»
НЕПРОЗРАЧНОЕ (УКРЫВНОЕ) покрытие с краской КОДА Пейнтс

Под кисть или валик:

№	Наименование операции	Характеристики и условия	Наименование материалов	Примечание
1.	Шлифование	Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р120	Зернистость абразива влияет на впитываемость
2.	Нанесение белого грунта	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 14 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Праймер 03	Рекомендуется для улучшения адгезии и стабилизации ворса под шлифовку
3.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 2 часов
4.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	Для улучшения адгезии к следующему слою
5.	Нанесение первого слоя краски	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная)	Колеровка по каталогам Color Fashions, New Elements, RAL и NCS
6.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1 до 1,5 часов
7.	Шлифование	Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание.	Зернистость абразива Р150-180	При необходимости
8.	Нанесение второго слоя краски	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная)	Колеровка по каталогам Color Fashions, New Elements, RAL и NCS
9.	Сушка	Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.		Время сушки от 1,5 до 2 часов
10.	Нанесение финишного слоя краски	Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%.	КОДА Пейнтс база А (белая) и база С (прозрачная)	Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа

Примечания:

- *Рекомендуется использовать белый грунт КОДА Праймер 03, специально разработанный под совместимость с серией КОДА Пейнтс;*
- *Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупного расхода лака не менее 1 л на 4 м² за 3 или 4 слоя;*
- *С целью уменьшения впитываемости элементов изделия, торцы необходимо обработать краской КОДА Силер;*
- *Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей.*