(495) 127-13-98
koda-paint.ru
v.13.05.2025

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №1:
# «Наружные фасады деревянных домов, беседок и бань»
# ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лаком КОДА Варниш

## *Под распыление:*

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Шлифование | Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива Р120 | Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость |
| 2. | Нанесение грунта-антисептика | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением, окунанием или обливом с соблюдением расхода 100-125 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Праймер 07 | Количество наносимого материала влияет на цвет покрытия |
| 3. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 40 до 90 мин |
| 4. | Нанесение первого слоя лака | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Варниш | Настоятельно рекомендуется подколеровать лак цветным грунтом на 3-5% |
| 5. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 1 до 2 часов |
| 6. | Шлифование | Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива Р150-180 | Для улучшения адгезии к следующему слою |
| 7. | Нанесение финишного слоя лака | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить распылением с соблюдением расхода 125-150 г/м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Варниш | Настоятельно рекомендуется подколеровать лак цветным грунтом на 3-5% |
| 8. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа |

**Примечания:**

- *Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупной толщины мокрой пленки лака не менее 250 мкм (~250 г/м²);*
- *В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы краской КОДА Силер;*
- *Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей;*
- *При реставрации ранее окрашенных поверхностей, необходимо тщательно сошлифовать предыдущее лакокрасочное покрытие. В противном случае возможны появление цветных пятен и неравномерного цвета.*

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОКРАШИВАНИЯ №1:
# «Наружные фасады деревянных домов, беседок и бань»
# ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ (ЛЕССИРУЮЩЕЕ) покрытие с лаком КОДА Варниш

***Под кисть или валик:***

| № | Наименование операции | Характеристики и условия | Наименование материалов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Шлифование | Провести подготовительное шлифование, убедившись, что влажность древесины не превышает 16%. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива Р120 | Зернистость абразива и распил древесины влияют на впитываемость |
| 2. | Нанесение грунта-антисептика | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 14 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Праймер 07 | Количество наносимого материала влияет на цвет покрытия |
| 3. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 40 до 60 мин |
| 4. | Нанесение первого слоя лака | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Варниш | Настоятельно рекомендуется подколеровать лак цветным грунтом на 3-5% |
| 5. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 1 до 1,5 часов |
| 6. | Шлифование | Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива Р150-180 | Для улучшения адгезии к следующему слою |
| 7 | Нанесение второго слоя лака | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Варниш | Настоятельно рекомендуется подколеровать лак цветным грунтом на 3-5% |
| 8. | Сушка | Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | | Время сушки от 1,5 до 2 часов |
| 9. | Шлифование | Удаление поднявшего ворса легким абразивом. Провести обеспыливание. | Зернистость абразива Р150-180 | При необходимости |
| 10. | Нанесение финишного слоя лака | Перед использованием тщательно перемешать содержимое тары. Наносить кистью или валиком с соблюдением расхода не менее 1 л на 20 м². Рекомендованная температура от +16 С˚ до +24 С˚ при относительной влажности 40-60%. | КОДА Варниш | Покрытие готово к эксплуатации и штабелированию через 24 часа |

**Примечания:**

- *Для достижения максимального срока службы покрытия необходимо достичь совокупного расхода лака не менее 1 л на 4 м² за 3 или 4 слоя;*
- *В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы краской КОДА Силер;*
- *Данный технологический процесс предназначен только для вертикальных поверхностей;*
- *При реставрации ранее окрашенных поверхностей, необходимо тщательно сошлифовать предыдущее лакокрасочное покрытие.*